




**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**AREA GESTIONE EDILIZIA**  
**UFFICIO MANUTENZIONI EDILIZIE**  
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLTA  
DELLA SALA AFFRESCHI SITA AL PRIMO PIANO DELLA  
FACOLTA' DI INGEGNERIA IN VIA EUDOSSIANA, 18 - 00184 ROMA  
( CODICI: EDIFICIO RM031 ; PIANO P01 ; LOCALE L036 )**



**RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Armando Viscardi

**PROGETTISTA INCARICATO:**

Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini

**COLLABORATORE PROGETTAZIONE:**

Dott. Ing. Leonardo Di Tosto

**TAV. N.:**

All. Tav. Foto 1

**SCALA:**

**TITOLO:**

**RILIEVO FOTOGRAFICO DEI SAGGI E DELLE LESIONI  
DELLA VOLTA "SALA DEGLI AFFRESCHI"**

**ARCHIVIAZIONE:**

**DATA:**




DSCN0993



DSCN0994




IMG\_5419



DSCN1666



DSCN0922



DSCN1343



DSCN5427

PROVINCIA DI Rieti  
BRUNO ENRICO  
MANCINI  
INSEGNANTE  
civile ed Abilitate  
Industriale  
dell'Informazione  
A-135  
SEZIONE A\*



DSCN5425



Foto n. 1



DSCN1175



DSCN1165



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Mancini", written over the stamp and extending to the right.



DSCN1166



DSCN1168



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line extending to the right.



DSCN1170



Foto DSCN1351 – Vista delle lesioni L1, L2 e L3




Foto DSCN1349 – Vista delle lesioni L1, L2 e L3



Foto DSCN1660 – Vista della lesione L2 a parete



Foto DSCN1661 – Vista della lesione L2 a parete



Foto DSCN1654 – Vista della lesione L2 a parete



Foto DSCN1653 – Vista della lesione L2



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI  
BRUNO ENRICO  
MANCINI  
INGEGNERE  
civile ed ambientale  
Industriale  
dell'informazione  
n. 135

Foto DSCN1352 – Vista delle lesioni L1 e L2




Foto DSCN1354 – Vista delle lesioni L1 e L2



Foto DSCN1359 – Vista delle lesioni L1 e L3




Foto DSCN1360 – Dettaglio della lesione L1



Foto DSCN1361 – Vista della lesione L1




Foto DSCN1369 – Vista della lesione L1 e L5



Foto DSCN1662 – Dettaglio delle lesioni L1 e L3



Foto DSCN1669 – Vista lesione L1 e L3



Foto DSCN1287 – Vista lesione da intonaco



Foto DSCN1292 – Dettaglio lesione da intonaco



*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Mancini'.*



Foto DSCN1265 – Vista delle lesioni L4 e L5 e L6




Foto DSCN1280 – Vista delle lesioni L4 e L5 e L6



Foto DSCN1269 – Dettaglio delle lesioni L4 e L6




Foto DSCN1272 – Dettaglio delle lesioni L4 e L6



Foto DSCN1282 – Vista della lesione L4



Foto DSCN1283 – Dettaglio della lesione L4





Foto DSCN1258 – Vista della lesione L7



Foto DSCN1261 – Dettaglio della lesione L7




Foto DSCN1247 – Vista delle lesioni L1, L1a e L8



Foto DSCN1252 – Dettaglio della lesione L1



Foto DSCN1244 – Dettaglio delle lesioni L1a e L8




Foto DSCN1248 – Dettaglio delle lesioni L1, L1a e L8



Foto DSCN1305 – Vista delle lesioni da intonaco



Foto DSCN1304 – Dettaglio delle lesioni da intonaco



Foto DSCN1309 – Vista della lesione L9



Foto DSCN1316 – Dettaglio della lesione L9




Foto DSCN1318 – Dettaglio della lesione L9




Foto DSCN1321 – Dettaglio della lesione L9



Foto DSCN1325 – Vista delle lesioni da intonaco



Foto DSCN1327 – Dettaglio delle lesioni da intonaco