



RICOH Telefax e fotocopiatrici
Mobili e sistemi per ufficio

Roma, 22 maggio 2018
Prot. 123

Spettabile
Dip. SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Università La Sapienza di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5
Roma

Oggetto: Vostra richiesta di offerta – Trattativa numero 497671.

In merito alla nostra offerta relativa a: TRATTATIVA NUMERO 497671 facciamo presente che alla Vostra fotocopiatrice RICOH AFICIO MP C2500, per ripristinare il normale funzionamento occorre:

- sostituire la presa carta dei quattro cassettei,
- revisionare il gruppo di fusione,
- sostituire il gruppo di sviluppo nero completo di tamburo nero,
- sostituire la presa carta dell'alimentatore di originali,
- sostituire la vaschetta di recupero toner, regolare il gruppo laser.

Occorre inoltre procedere ad un aggiornamento dei 5 PC collegati alla fotocopiatrice ed effettuare una nuova configurazione del modulo stampante/scanner sugli stessi computer.

Cordiali saluti.

COPYFAX S.r.l.