



FACCIATA DA RIFACILIFACRE



Edificio oggetto di intervento


Stralido CTR




Stralido PRG




ANTE-OPERAM 1:100




PLANIMETRIA 1:50




PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 1:100




PROSPETTI




PARTICOLARE 1




Particolare pavimentazione aerea Esterno / Interno




Particolare pavimentazione aerea Interno / Interno




SEZIONE TIPO




PARTICOLARE 2 E DETTAGLI COPERTURA



Particolare 2 - post-operam



Dettaglio collegamento rete




  
 AREA CENTRO EURINIA
   
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

TIPO DI INTERVENTO:
   
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA DI INSENTRA E DEL PIANO DI RISTORO (L.109), PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI LATINA.

SCALA	1:50	ELABORATO	N. TAVOLA
DATA	1-2000	PROGETTISTA	4
DATA	1-2000	PROGETTISTA	
DATA	2006/2017	PROGETTISTA	
DATA	2006/2017	PROGETTISTA	

PROGETTISTA	Ing. Paolo Sodani	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giuseppe Giordano
PROGETTISTA	Ing. Paolo Sodani	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giuseppe Giordano
PROGETTISTA	Ing. Paolo Sodani	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giuseppe Giordano
PROGETTISTA	Ing. Paolo Sodani	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giuseppe Giordano

R. DIRETTORE:
   
 Dott.ssa Stefania Lucchini

Geom. Piro Ferrazzano
   
 2006/2017