

LISTA INTERVENTI

Legenda grado conservazione infissi

- Grado 0: gravemente deteriorato (necessaria sostituzione)
 Grado 1: molto deteriorato (necessario ampio rifacimento)
 Grado 2: deteriorato (necessaria sostituzione porzioni di infisso)
 Grado 3: usurato (opportuna manutenzione)
 Grado 4: in buone condizioni (valutare opportunità piccola manutenzione)
 Grado 5: in stato ottimale

Spazio	Numero infissi	Grado conservazione	Tipologia intervento	Misure	Note
Aula VII (piano terra)					
Persiane	-	-	-	-	
Finestre	-	-	-	-	
Finestra-Porta	2	2	2a-2b	340x175	Si tratta di una porta finestra con relativa porta persiana
Salette corridoio (piano terra)					
Persiane	8	2-3	2a	243x100	Le 4 persiane delle sale lato bar sono migliori (3) di quelle lato interno (2)
Finestre	8	2-3	2b	243x100	7 finestre sono in migliori condizioni (3) di una del lato interno (2)
Porte	5	4	2d	230x82	Porte in tamburato
Stanza 127 (primo piano)					
Persiane	3	1	2a	(2)260x126 (1)260x63	Due persiane ad anta doppia; una persiana ad un'anta singola. Sostituire infissi
Finestre	3	3	2b	(2)260x126 (1)260x63	Due finestre ad anta doppia; una finestra ad un'anta singola
Porte	1		2d	256x122	Porta in legno massiccio
Stanza 126 a/b (primo piano)					
Persiane	3	1	2a	260x122	Sostituire infissi
Finestre	3	2	2b	260x122	
Porte	1	3	2d	256x122	Porta in legno massiccio
Stanza 125 (primo piano)					
Persiane	2	2	2a	360x125	Sono porte persiane a scorrimento laterale; una porta persiana è fissa e solo decorativa
Finestre	1	3	2b	360x125	
Porte	1	3	2d	256x138	Porta in legno massiccio

Stanza 124 (primo piano)					
Persiane	1	2	2a	360x125	È una porta persiana a scorrimento laterale
Finestre	1	3	2b	360x125	
Porte	1	3	2d	256x138	Porta in legno massiccio
Aula VIII (primo piano)					
Persiane	1	2	2a	260x140	Le altre due persiane presenti in aula sono nuove e non necessitano di alcun intervento
Finestre	1	3	2b	260x140	Le altre due finestre presenti in aula sono nuove e non necessitano di alcun intervento
Porte	1	4	2d	238x120	Porta in tamburato
Bagni n°1 (primo piano)					Bagno sopra portineria
Persiane	-	-	-	-	
Finestre	1	4	2a	140x95	La finestra è in ottimo stato. Necessita soltanto della sostituzione del vetro.
Porte	2	3	2d	220x70 (tambur) 220x97(massicc)	Una porta è in legno massiccio; una porta è in tamburato.
Bagni n°2 (primo piano)					Bagno ad inizio corridoio
Persiane	2	3	2a	240x48	Due persiane ad anta singola.
Finestre	2	3	2b	240x48	Due finestre ad anta singola.
Porte	1	3	2d	210x70	Porta in legno massiccio

n.b.1:

La manutenzione include anche l'intervento su stipiti, architravi e controtelai di cui al punto 2c del Capitolato

Infisso	Numero infissi e misure corrispondenti												Totale
	140x95	210-220 x 70-97	230x82	238x120	240x48	243x100	256 x 122-138	260x63	260 x 122-126	260x140	340x175	360x125	
Persiana					2	8		1	5	1	1	3	21
Finestra	1				2	8		1	5	1	1	2	21
Porta		3	5	1			4						13

n.b.2:

La finestra 140x95 è in ottime condizioni ne va sostituito solo il vetro. Per le sole persiane delle stanze 127 e 126 si chiede una sostituzione completa (in totale si tratta di n°5 persiane 260x122-126 e n°1 persiana da 260x63)

Firma per accettazione
